

284: ECM-1330 Воздушная масса. Сигнал неверен

XC90, 2007, D5244T4, M66 AWD

23/3/2014

**ПЕЧАТЬ****284: ECM-1330 Воздушная масса. Сигнал неверен****Информация
кода
неисправности
ECM-1330****Условие**


Модуль управления двигателем (ECM) наблюдает за сигналом от датчика температуры в расходомере воздуха. Если модуль управления двигателем (ECM) обнаружит, что сигнал неправильный, подается код неисправности. Этот код неисправности может быть выявлен, когда двигатель работает.

**Заменяемое
значение**

- Подсчитанное значение.
- Ограничение крутящего момента.

**Возможные
причины**

- Сигнал слишком сильный
- Сопротивление контакта, окисление или обрыв на соединениях.
- Короткое замыкание на электропитание в кабеле сигнала.
- Поврежденный



датчик
температуры
поступающего
воздуха (в
датчике
массового
расхода
воздуха).

Сигнал
слишком
слабый

- Сопротивление
контакта,
окисление или
обрыв на
соединениях.
- Короткое
замыкание на
массу в кабеле
сигнала.
- Поврежденный
датчик
температуры
поступающего
воздуха (в
датчике
массового
расхода
воздуха).

Ошибочный
сигнал

- Сопротивление
контакта,
окисление или
обрыв на
соединениях.
- Поврежденный
датчик
температуры
поступающего
воздуха (в
датчике
массового
расхода
воздуха).

**Симптом
(симптомы)
дефекта**

- Горит
индикаторная
лампа
неисправности
двигателя (MIL)
- Сообщение на
информационном

- дисплее
- Низкие ходовые характеристики

ПЕЧАТЬ

23/3/2014