

284: ECM-134F Датчик массового расхода воздуха. Сигнал слишком слабый


XC90, 2007, D5244T4, M66 AWD

23/3/2014



ПЕЧАТЬ

**284: ECM-134F Датчик массового расхода воздуха.
Сигнал слишком слабый**



**Информация
кода
неисправности
ECM-134F**

Условие

Модуль управления двигателя (ECM) постоянно наблюдает за сигналом датчика расходомера воздуха, чтобы он был в пределах нормы и проверяет, чтобы он соответствовал спецификации датчика расходомера воздуха. Если модуль управления двигателем (ECM) обнаружит, что сигнал от расходомера воздуха (MAF) неправильный, подается диагностический код неисправности (DTC). Этот код неисправности может быть выявлен, когда зажигание включено.

**Заменяемое
значение**

Расчетная
воздушная масса.

**Возможные
причины**

- Сигнал
слишком
сильный
- Разрыв цепи в
проводе
заземления.

- Контактное сопротивление в выводах.
- Поврежденный датчик массового расхода воздуха.

Сигнал
слишком
слабый

- Контактное сопротивление в выводах.
- Поврежденный датчик массового расхода воздуха.

**Симптом
(симптомы)
дефекта**

Низкие ходовые
характеристики

23/3/2014

ПЕЧАТЬ