

284: ECM-1320 Воздушная масса. Сигнал неверен

XC90, 2006, D5244T4, M66 AWD, YV1CM714661288494, 288494

24/3/2014



ПЕЧАТЬ

284: ECM-1320 Воздушная масса. Сигнал неверен

**Информация
кода
неисправности
ECM-1320**

Условие

Модуль управления двигателя (ECM) постоянно контролирует сигнал массового расходомера воздуха, чтобы гарантировать его приемлемость и соответствие параметрам массового расходомера воздуха. Если модуль управления двигателя (ECM) регистрирует, что сигнал от массового расходомера воздуха слишком высокий, слишком низкий или ошибочный, то регистрируется код неисправности. Код неисправности диагностируется, когда работает двигатель.


**Заменяемое
значение**

- Используется расчетная масса воздуха.

**Возможные
причины**

Сигнал
слишком
сильный:

- Разрыв цепи в кабеле заземления.
- Поврежденный



датчик
массового
расхода
воздуха.

Сигнал
слишком
слабый:

- Поврежденный датчик массового расхода воздуха.

Ошибочный
сигнал:

- Ослабленные соединения, контактное сопротивление или окисление зажимов.
- Разрыв цепи в сигнальном кабеле.
- Сигнальный кабель коротко замкнут на источник питания.
- Сигнальный кабель коротко замкнут на массу.
- Поврежденный датчик массового расхода воздуха.

**Симптом (симптомы)
дефекта**

- Горит индикаторная лампа неисправности двигателя (MIL)
- Рабочие характеристики неудовлетворительные.

ПЕЧАТЬ

24/3/2014