

284: ЕСМ-1360 Датчик температуры поступающего воздуха. Сигнал слишком слабый


XC90, 2006, D5244T4, M66 AWD, YV1CM714661288494, 288494

24/3/2014



ПЕЧАТЬ

284: ЕСМ-1360 Датчик температуры поступающего воздуха. Сигнал слишком слабый



**Информация
кода
неисправности
ЕСМ-1360**

Условие

Модуль управления двигателем (ЕСМ) наблюдает за сигналом от датчика температуры в расходомере воздуха.

Если модуль управления двигателем (ЕСМ) обнаруживает, что сигнал датчика температуры неверен, регистрируется код неисправности. Этот код неисправности может быть выявлен, когда двигатель работает.

**Заменяемое
значение**

- Блок управления использует подсчитанное значение.

**Возможные
причины**

Сигнал
слишком
сильный:

- Сигнальный кабель коротко замкнут на источник питания.
- Поврежденный датчик температуры

поступающего
воздуха (в
датчике
массового
расхода
воздуха).

Сигнал
слишком
слабый

- Контактное
сопротивление
или окисление
в разъеме.
- Сигнальный
кабель
коротко
замкнут на
корпус.
- Поврежденный
датчик
температуры
поступающего
воздуха (в
датчике
массового
расхода
воздуха).

**Симптом
(симптомы)
дефекта**

- Горит
индикаторная
лампа
неисправности
двигателя
(MIL)

ПЕЧАТЬ

24/3/2014