

**284: ЕСМ-Р023484 Повышенный наддув турбокомпрессора / нагнетателя.
Ошибки сигнала / сообщения шины. Сигнал ниже допустимого диапазона**

V70 (08-), 2008, D5244T5, M66

27/5/2015



ПЕЧАТЬ

**284: ЕСМ-Р023484 Повышенный наддув
турбокомпрессора / нагнетателя. Ошибки сигнала /
сообщения шины. Сигнал ниже допустимого
диапазона**

**Информация
кода
неисправности**

Условие

Если фактическое давление наддува отклоняется от расчетного давления наддува для модуля управления двигателя (ЕСМ), генерируется код неисправности. Эта неисправность диагностируется модулем управления двигателя (ЕСМ), когда работает двигатель.

Заменяемое значение

- Ограничение эффективной мощности двигателя.

Возможные причины

- Поврежденный датчик давления нагнетания (ТМАР).
- Поврежден сервомотор управления турбонагнетателем.
- Поврежден турбонагнетатель.

**Симптом
(симптомы)
дефекта**

- Низкие ходовые характеристики

27/5/2015

ПЕЧАТЬ